

## Результаты обследования тракторов.

### Перечень обследованных тракторов.

№ группы	Наименование машины	Марка	Завод-изготовитель, код	Год выпуска	Количество образцов
1	Трактор	Беларус 82.1	Республиканское унитарное предприятие «Минский тракторный завод» (80)	2014	4
2	Трактор	Беларус 82.1	ОАО «Производственное объединение ЕЛАЗ» (-)	2015	1
3	Трактор	Беларус 2022.2	ОАО «Производственное объединение ЕЛАЗ» (-)	2012	2
4	Трактор	Беларус 1221.2	ОАО «Производственное объединение ЕЛАЗ» (-)	2014	2
5	Трактор	Агромаш 30 ТК	ОАО «САРЕКС»	2014	1
6	Трактор	Агротрон	ООО «Самэ Дойц-Фар Россия»	2015	1

Цель проведения обследования и методы сбора информации о машинах

Проверка качества изготовления и обслуживания обследованных тракторов в соответствии со СТО АИСТ 2.8-2010 методом опроса обслуживающего персонала и специалистов эксплуатирующих организаций, а также осмотром изделий и обработкой соответствующей информации бухгалтерского, хозяйственного и складского учёта.

**Показатели безотказности по обследованным машинам.**

Показатель	Значение показателя					
	Беларус 82.1 (изготовитель РУП «Минский тракторный завод»)	Беларус 82 (изготовитель ОАО «ПО ЕлАЗ»)	Беларус 2022.2 (изготовитель ОАО «ПО ЕлАЗ»)	Беларус 1221.2 (изготовитель ОАО «ПО ЕлАЗ»)	Агромаш 30 ТК ОАО «САРЕКС»	Агротрон ООО «Самэ Дойц-Фар Россия»
Количество обследованных образцов	4	1	1	2	1	1
Средняя наработка, ч	834,8	410	810	401	997	200
Среднее количество отказов в том числе:	1	2	1	0,5	1	отсутствуют
I группы сложности	0,5	1	отсутствуют	0,5	отсутствуют	отсутствуют
II группы сложности	0,5	1	1	отсутствуют	1	отсутствуют
III группы сложности	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют
Наработка на отказ, ч	834,8	205	810	802	997	более 200
Наработка на отказ по группам сложности, ч						
I	1669,6	410	более 810	802	более 997	более 200
II	1669,6	410	810	более 401	997	более 200
III	более 1669,6	более 410	более 810	более 401	более 977	более 200
<p>Проведенные обследования тракторов Беларус 82.1, Беларус 1221.2, Беларус 2022.3, Агромаш 90ТГ, Агротрон показали, что часть поставщиков не проводит мероприятия по предпродажной подготовке и регулировке тракторов в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.</p> <p>Тракторы Беларус 1221.2 производства ОАО «ПО ЕлАЗ», Агромаш 30ТК имеют конструкционные недостатки и замечания потребителей по качеству изготовления.</p> <p>Тракторы Беларус 82.1 производства РУП «МТЗ» и Агротрон в начальный период эксплуатации имеют</p>						

удовлетворительную надёжность и положительную оценку качества изготовления.

ФГБУ «Кировская МИС» предлагает:

1. Продолжить работу по улучшению конструкции трактора.
2. Усилить контроль за качеством изготовления деталей и сборкой тракторов.

**Источник информации:**

Отчёт № 06-81-2015 от 25 декабря 2015 года